

Sres. Franco Química,

durante el mes de Junio se comenzó a inyectar al pozo CHO-10, el producto FQ-10, se realizó en una primera instancia un bacheo por entre-columna, 50 lts. se re-circula pozo y se pone en producción, queda inyectando el producto a 3 lts/d., no se registró incremento de presión, ni ningún tipo de taponamiento en la línea, finalizado este producto FQ-10, volvemos a inyectar el producto **IPB-540** y a los 17 días aproximadamente se nos presenta un taponamiento en línea, se intenta desplazar el tapón levantado hasta 70 kg/cm<sup>2</sup>, con resultado negativo, debiendo cambiar el tramo de línea.

El pozo CHO-10 es de baja producción valores Bruta: 12,40 m<sup>3</sup>/d con 76% de agua.  
Antecedentes de parafina.

Saludos cordiales.

**Jose Mauricio Vera**



ROCH S.A.  
Paseo de los Arrieros 2480 C.P: Z9400BEQ - Rio Gallegos Santa  
Cruz Argentina  
Tel / Fax: (02966) 442498 / 442533 / 442722 / 442269 - Interno:  
1314  
[jvera@roch.com.ar](mailto:jvera@roch.com.ar) | <http://www.roch.com.ar>