



**FRANCO QUIMICA S.A.**



## **Capacitación de uso y manipuleo de WAT-SOL P En equipo 10 de Ven Ver en Repsol YPF.**

Esta capacitación de usos, manipuleo y normas de seguridad sobre el uso del **WAT-SOL P**, fue realizada el día 7 de Octubre de 2006 en el equipo 10 de la firma VEN VER, los asistentes a la misma fueron:

Robina Julio (Sup. Serv. de Prod. de REPSOL YPF)

Rojas Orlando (Jefe de Campo de VEN VER)

Soto Aníbal (Sup. Mecánico VEN VER)

Renoycoi Oscar (Jefe de Equipo VENVER)

Sotelo Edgar (electricista, VEN VER)

Villarruel Marcelo (Encargado de Turno VEN VER)

Guerra Luciano (Enganchador VEN VER)

Rodriguez Feliz (PBP VENVER)

De Abreu C. (Mecánico VEN VER)

Alonso Angel (Mecánico VEN VER)

Cayum R (op. Int. BBA VEN VER)

**INSTRUCTOR:** Ezequiel Franco, FRANCO QUIMICA S.A.

Una vez que se finalizó con la charla de capacitación sobre uso y manipuleo del productos, se contestaron las preguntas de los asistentes sobre normas de seguridad del producto.



**FRANCO QUIMICA S.A.**




Ante todos los presentes se diluyó el **WAT-SOL P** (1 parte de producto en 3 partes de agua) y se limpiaron PIN de Varillas y cuplas que se encontraban empetroladas, con resultado altamente **satisfactorio** y notándose que la superficie quedó totalmente seca lo que evita la adherencia de tierra a las roscas.

Luego se diluyó **WAT-SOL P**, 1 parte de producto en 5 partes de agua y se procedió a limpiar un elevador que se encontraba sucio con petróleo.

Para la limpieza del equipo se recomienda diluir el **WAT-SOL P**, 1 parte de producto en 10 partes de agua y utilizarlo por pulverizado con mochila, lo que permitirá bajar el consumo de producto y el tiempo de limpieza, eliminándose el doble lavado, primero con querosén y luego con detergentes.

A continuación veremos fotografías en las que se podrá apreciar como estaban las superficies y como quedaron luego de ser lavadas con **WAT-SOL P**.

## ANTES



## DESPUES

